

УТВЕРЖДАЮ

паспорт размещен на
сайте «Доступная среда»
01.08.2024 г. специалист
УСП №25 *И.И. Игнатьев В.А.*

Директор ГАУ ДО СО СШОР «Уктусские горы».
(должность руководителя организации)

/ Е.Ю. Блинков

«*25*» _____ года

(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 2/2024

«25» июля 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: нежилое здание с КН 66:41:0508054:11.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Алексея Стаханова, д. 65.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1-этаж здание, общей площадью: 831,2 кв.м.,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8795,0 (±33,0) кв.м.

1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2020 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2025, капитального _____.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАУ ДО СО СШОР «Уктусские горы».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

телефон, e-mail: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Алексея Стаханова, д. 65. Телефон: +7 (343) 217-23-96; электронная почта: uktusskiegory@egov66.ru; сайт: www.uktus-sport.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта государственная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон: 620004, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. Телефон: +7 (343) 312-00-16. Электронная почта: minsportso@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): *реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: Основной (ОКВЭД 85.41), Деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.19), Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (ОКВЭД 77.21), Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11), Деятельность спортивных клубов (ОКВЭД 93.12), Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04) и прочая.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 39 человек;

вместимость 50 человек;

пропускная способность 90 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусными маршрутами №№ 05, 36, 38, 042, 79, 97, либо троллейбусными маршрутами №№ 01, 06 до остановки общественного транспорта «Инженера Алиева» (по ул. Пархоменко). Далее пешим ходом 1300 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1240 метров .

3.2.2. Время движения (пешком) 15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): есть. Подъем в гору от остановки общественного транспорта до объекта. Разрушения асфальтового покрытия дорожного полотна.

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): *нет*.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	А
2.	в том числе инвалиды:	А
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных			
		К (для передвигающихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий ин

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной организацией);

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения)

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:
доступность объекта (по форме обслуживания) организована по Варианту «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДУ) для инвалидов категорий К, О, Г, У и доступно условно (ДУ) для инвалидов категории С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		- восстановить целостность покрытия путей движения определенных для передвижения МГН; - оборудовать места отдыха для инвалидов и других МГН на территории.	- установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; - установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по	

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.	Вход (входы) в здание		- оборудовать центральный вход (привести существующий пандус в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261- 2017, устранить перепад высоты при входе на пандус; увеличить глубину входной площадки она должна составлять не менее 2,2 м, грязезащитное покрытие на входной площадке привести в соответствие с нормативными требованиями; установить нормативные поручни на лестнице ГОСТ Р 51261-2017 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м).	территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - оборудовать центральный вход (установка тактильных предупреждающих указателей перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре ГОСТ Р 52875-2018; выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; произвести монтаж системы вызова персонала).	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		- заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П- образной или С-образной формы);	- установить мнемосхему; - установить тактильные плоско- выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;	

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			- установить нормативный съезд с одиночной ступени на пути движения в раздевалку; - тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению на объекте - должны соответствовать ГОСТ Р 52875-2018, а также принципу «разумного приспособления»; - организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	- выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить место для собаки-проводника; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.	

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); - организовать свободный подход к мебели и оборудованию; - снизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; - заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы); - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м); - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - выделить контрастным цветом двери по периметру используемые МГН; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).	- оборудовать помещение сигнализацией об опасности; - приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги.	

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно- гигиенические помещения				
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
8.	Все зоны и участки				

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: по этапам адаптации 2022–2025 годы

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы, в соответствии с Планом адаптации объекта для инвалидов и МГН (Приложение № 1 к Паспорту ОСИ № 1/2022).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (К, О, Г, У), доступен условно (ДЧ) для инвалидов категории (С).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / Е.Ю. Блинков
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____ / А.С. Иванова
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Н.А. Данилов
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / С.В. Зенков
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 31 июля 2024 г.
(дата)

в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области №25

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной
информационной системе «Доступная среда Свердловской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

